

Наверняка многие слышали про новый аромат в парфюмерии под названием [Calvin Klein Sheer Beauty](#)

. Безусловно, это замечательно, поскольку тенденции моды должны быть известны всем и каждому. А вот для общего развития или же в том случае, когда вы являетесь работником металлургического предприятия, предлагаем вашему вниманию несколько строк о том, что такое отпуск стали и «с чем же его едят»!

Собственно, отпуск стали – это тот же процесс термической обработки, когда закаленную сталь нагревают до температуры, ни в коем случае не больше семисот двадцати семи градусов, так называемой отметки Ас1. Потому как в противоположном случае из неравновесной структуры сталь уже не получится получить более, скажем, структуру равновесную.

В целом отпуск делят в зависимости от того, какая именно температура предполагается.

Во-первых, он бывает низким. При этом температура нагрева не должна превышать двухсот пятидесяти градусов.

Во-вторых, отпуск стали может быть средним, когда температуры колеблется от трехсот пятидесяти до четырех сот пятидесяти градусов.

И последний вид отпуска стали – высокий, когда сталь нагревают вплоть до пятисот либо даже шести сот восьмидесяти градусов.