

03 марта отремонтированный ротор отгружен на станцию.

Для выбора исполнителя работ по ремонту ротора в заводских условиях предприятием ООО "Глинозёмсервис", входящим в Инжинирингово-строительный дивизион Объединенной компании "Российский алюминий", была проведена процедура тендерного отбора, по результатам которой

ОАО "Теплоэнергосервис" (входит в состав Группы компаний "Теплоэнергосервис") было признано победителем.

При выводе турбины ст. № 5 в ремонт был зафиксирован недопустимый остаточный прогиб ротора высокого давления. Для выполнения ремонта и правки РВД была организована доставка ротора на ООО "УЗЭМ" (основная производственная база ГК "ТЭС"), где установлено специальное оборудование для термической правки роторов (стационарная секционная электрическая печь). После поступления ротора на ООО "УЗЭМ" было проведено обследование ротора по специальной технологии на наличие скрытых дефектов (трещин), выполнены необходимые расчеты и по разработанной программе работ произведена правка ротора. Работы были выполнены в требуемые сроки, в полном объеме и с надлежащим качеством, с предоставлением гарантий на 12 месяцев.

В результате выполненных мероприятий было достигнуто полное восстановление работоспособности ротора. В настоящее время идут завершающие этапы ремонта турбины в условиях ТЭЦ под руководством шеф-инженера ГК ТЭС. -- INFOLine, ИА (по материалам компании)